

URc 3701

Frigorifero per installazione sottopiano


○ Pure



URc 3701

Frigorifero per installazione sottopiano

○ Pure

niche_
86-92.
pdf


Progettare	Cerniere autoportanti
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	92 / 0,252 kWh
Volume totale	115 l ¹
Volume	Vano frigorifero: 101 l / Vano congelatore: 14 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	86-92 / 60 / min. 56
Controllo	
Tipo di comando	TouchControl all'interno del vano, elettronica touch Display digitale della temperatura
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	FreshAir-Aktivkohlefilter/KÜ
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova
Illuminazione	Illuminazione LED
Cassetti per frutta e verdura	Mezzo cassetto per frutta e verdura
Congelatore	
Definizione stelle	****
Cap. di congelamento nelle 24 ore	2 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	9005382259856

Accessori

988245900	Burriera
988267100	FlexCube
988246600	Piano per tre bottiglie
909735100	Cavo di alimentazione di 3 metri di tipo F
909621400	Limite apertura sportello
988117200	Contenitori portauova variabili
840902201	Detergente per acciaio
840903001	Detergente per acciaio

Caratteristiche

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 10 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)

