

FFTCsg 1501

Congelatore da incasso con SmartFrost
Perfection



Freestanding

LIEBHERR

FFTCsg 1501

Congelatore da incasso con SmartFrost
Perfection




Volume lordo/utile	101/60 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/648/852
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	420/370/610
Consumo energetico in 365 giorni	230 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	5
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50/60 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	230
Sistema di raffreddamento	statisch
Sbrinamento	manuell
Intervallo di temperatura	-9 °C a -26 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Edelstahl/Edelstahl
Materiale porta / colore	Edelstahl / Edelstahl
Materiale contenitore interno	Kunststoff, grau
Tipo di comando	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Display	außen digital
Illuminazione interna	LED, separat schaltbar und dimmbar
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Piano di lavoro	Ja, abnehmbar
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	Nachrüstbar
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Numero di cassetti	3
Numero di cestelli	3
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Altezza scomparti in mm	1 × 145, 2 × 185
Maniglia	Aluminiumgriff
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	rechts wechselbar
Scarico acqua di sbrinamento	si
Peso lordo/netto	40,7/38,1 kg
EAN-Nr.	9005382274477

Freestanding FTCsg 1501

LIEBHERR

Caratteristiche

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

