

Ke 2350

Standkühlschrank
Comfort



LIEBHERR

Standgerät

LIEBHERR

Ke 2350

Standkühlschrank
Comfort

← 55 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen	213 l ¹
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	38 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	0,8 A
Tür / Seitenwände	-/Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T)	114 / 55 / 63
Steuerung	
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil	
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Flaschenablage	Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	2 Obst- / Gemüsefächer
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803145752

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features




Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich Flaschen platzsparend aufbewahren.



Transparente Gemüsefächer

Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.



Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Standgerät Ke 2350

LIEBHERR

Technische Zeichnung

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (27.11.2023)



home.liebherr.com