



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

维修许可证

MAINTENANCE ORGANIZATION CERTIFICATE

编号/No. D.200108

单位名称/NAME OF ORGANIZATION:

利勃海尔(中国)有限公司 (宇航部)

单位地址/BUSINESS ADDRESS:

中国(上海)自由贸易试验区美约路81号8幢二层201、202、203、205、206部位

经审查,该单位符合中国民用航空规章第 145 部的要求,可以从事如下类别的维修工作:

Upon finding that the organization complies with the requirements of **CHINA CIVIL AVIATION REGULATION(CCAR)** Part 145, the above organization is adequate to accomplish maintenance of the following ratings:

部件维修

- ☆ -

本许可证除被放弃、暂停或吊销,在下述期限内将一直有效。

This certificate, unless cancelled, suspended, or revoked, shall continue in effect until:

2028 年 7 月 31 日

局长授权/FOR THE ADMINISTRATOR OF CAAC

签字/SIGNATURE:

张嘉津

职务/POSITION:

民航华东地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2013 年 9 月 27 日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025 年 6 月 20 日



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

许可维修项目

LIMITATION OF MAINTENANCE ITEMS

限定/LIMITATION:

对第 D.200108 号许可证所列维修类别限定如下地点和项目:

Location and items set forth on Maintenance Organization Certificate No. D.200108 is/are limited to the following:

地点: 中国 (上海) 自由贸易试验区高设北路 319 号

下列航空器部件维修:

ATA 章节	ATA 子章节	具体部件限制
ATA-21 空调系统	21-30 增压控制	无
	21-50 空调冷却	无
	21-60 温度控制	无
ATA-30 防冰和排雨系统	30-10 机翼防冰	无
	30-20 发动机进气口防冰	无
ATA-32 起落架系统	32-10 主起落架和舱门机构	无
ATA-36 气动系统	36-10 气源分配	无

具体部件件号、维修工作类别 (检测、修理、翻修 (按适用)) 详见本单位最新有效部件维修能力清单。

- ☆ -

局长授权/FOR THE ADMINISTRATOR OF CAAC

签字/SIGNATURE:

张嘉津

职务/POSITION:

民航华东地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2013 年 9 月 27 日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025 年 6 月 20 日